

久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表

日期：109.09.04

單位：管理部

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖片				
說明	9/4 工廠員工出入之樓梯間經常佈滿蜘蛛網。	9/8 已清除蜘蛛網。	9/4 工廠二樓夾層之滅火器，失壓影響有效性。	9/14 已更換滅火器。
圖片				
說明	9/4 工廠一樓牆面電盤未設置隔板，有致感電之虞。	9/8 已設置隔板。	9/4 看板 6S 區域圖資料尚未更新。	9/18 已更新 6S 區域圖。
圖片				
說明	9/4 工廠一樓超音波洗淨機旁電盤未設置隔板，有致感電之虞	9/8 已設置隔板。		
圖片				
說明	9/4 公佈欄被電視遮蔽，無法瀏覽左側公佈欄上之內容。	9/8 已將公佈欄外移。		