

久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表

日期：1101029 單位：

	缺失	復原查核
圖片		
說明	鋁屑貯存區旁之瀝油台車,外圍木製擋板有多根生鏽鐵釘突出,亦可能導致於此作業之人員被刺傷。	11/2 已將突出的鐵釘折彎。

表單編號：M400-22 版本：第一版