

久裕興業科技股份有限公司

工安事故調查表

1、單位：裝配1班 2、姓名：黎紫夏 3、事故地點：花鼓組立線
4、事故日期：113年10月23日 5、時間：09:30 6、報告日期：113年10月23日

傷害或職業病		財產損失	其 它
被保險人姓名：黎紫夏		財產損失：	事故性質：
身體部位： 右手食指	預估損失工時：	損壞性質：	可能損失金額： 元
傷害或職業病性質： 夾壓傷(夾夾)		損失金額預估： 元 實際： 元	事故提報人員：
引起傷害之物體、設備或物質： 培林壓合機		引起傷害之物體、設備或物質：	相關物體、設備或物質：

事故描述及處理過程：

操作人員將要壓合的工件放置在壓合區作業時，氣壓缸開始作動，人員的手並未離開，造成右手食指受傷，當即送往清泉醫院做傷口處理

事故原因分析：(不安全設備、環境、行為及狀況)

事故人員較嬌小，光柵安全裝置範圍不足，造成此問題發生

建議改善措施：

更改光柵位置，壓合作業區範圍必須要讓光柵感應的到，以確保人員安全。

追 蹤：①人員若有工作內容變動或支援時，請務必加強提醒並教育訓練相關安全注意事項
②已協調創新智造處接洽廠商，調整光柵設置方向，縮小光柵安全範圍不足之問題。

災害圖片：



審核：陳建宏 事故單位主管：李國強 環安課：黃于亭 填表人：李國強
19/10/28 15:30 10/28/28

表單編號：T400-11 版本：第二版