

久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表

日期：1100702 單位：營銷中心

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖 片				
說 明	總部大樓 B1 消防栓前方遭阻擋，違反消防法及職安法，且影響緊急之使用。			
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				

久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表

日期：1100702 單位：管理部

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖片				
說明	工廠往品保辦公室之樓梯地面髒污。	7/5 已清掃樓梯。	工廠兩套消防警報設備，在發生火災時無法同步發報告知全廠，影響人員逃生。	7/9 回覆預計九月完成改善。
圖片	  	  		
說明	工廠一、二樓電梯門及電梯內部未做清潔。	7/9 改善完成。		