

久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表

日期：109.02.15

單位：安衛室

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖片				
說明	油品區用之洗眼液外部髒污及防護具髒污	2/19, 洗眼液已清潔及更新防護具		
圖片				
說明	品保部用之洗眼液外部髒污及防護具髒污	2/19, 洗眼液已清潔及更新防護具		
圖片				
說明	廢油貯存區未標示好清運狀況	2/17, 廢油清運狀況標示完成		
圖片				
說明				

久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表

日期：109.02.15

單位：製造課



	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖 片				
說 明	油品區環境過於髒污 及地面漏油	2/19，已清理完成		
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				

久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表

日期：109.02.15

單位：品保部

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖 片				
說 明	品保部使用之化學品之安全資料表資料未更新	2/18，安全資料表更新完成		
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				