

# 久裕興業科技股份有限公司

## 6S 查核表

日期：109.06.11

單位：管理部

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖片				
說明	廢棄物貯存區之廢油洩漏，致污染環境	6/12，改善完成		
圖片				
說明				
圖片				
說明				
圖片				
說明				

# 久裕興業科技股份有限公司

## 6S 查核表

日期：109.06.11

單位：製造課



	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖 片				
說 明	消防設備遭阻擋，影響 緊急之使用	6/15，改善完成		
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				

# 久裕興業科技股份有限公司

## 6S 查核表

日期：109.06.11

單位：铣床組

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖 片				
說 明	機台電線裸露，致可能感電危害	6/15，改善完成		
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				

# 久裕興業科技股份有限公司

## 6S 查核表

日期：109.06.11

單位：物料組

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖 片				
說 明	紙箱未規劃好放置區域	6/15，改善完成		
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				