






久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表

日期：109.06.23

單位：管理部

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖片				
說明	工廠二樓樓梯間蜘蛛網未清掃	6/24，清潔完畢		
圖片				
說明	工廠一樓樓梯門口蜘蛛網未清掃	6/23，清掃完畢		
圖片				
說明	廢油洩漏，致污染環境	6/23，改善完成		
圖片				
說明				

久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表

日期：109.06.23

單位：銑床組

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖 片				
說 明	於一樓 CNC 作業現場 未配戴耳塞防護具	6/23, 經告知後已依規 定配戴耳塞防護具		
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				