

久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表

日期：109.07.02

單位：管理部



	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖片				
說明	工廠一樓牆面髒污及鳥大便未清潔	7/3，清潔完畢		
圖片				
說明	堆高機用之柴油未附 SDS	7/7，補上 SDS		
圖片				
說明				
圖片				
說明				

久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表

日期：109.07.02

單位：銑床組

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖 片				
說 明	於一樓 CNC 作業現場 未配戴耳塞防護具	7/2，經告知後已依規 定配戴耳塞防護具		
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				

久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表

日期：109.07.02

單位：沖床組

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖 片				
說 明	消防設備前放置風扇，影響緊急之使用	7/2，經告知後已改善		
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				