

# 久裕興業科技股份有限公司

## 6S 查核表

日期：109.07.10

單位：管理部

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖 片				
說 明	工廠部分配電盤未設置隔板，有致感電之虞	7/27，改善完成		
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				