

久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表

日期：109.08.06

單位：管理部

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖 片				
說 明	工廠一樓樓梯門口及樓梯間有蜘蛛網、髒污未清潔	8/7，改善完成		
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				

久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表

日期：109.08.06

單位：銑床組

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖 片				
說 明	於一樓 CNC 作業現場 未配戴耳塞防護具	8/7，經告知後已依規 定配戴耳塞防護具		
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				

久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表

日期：109.08.06

單位：裝配組

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖 片				
說 明	產線零件組合區之照明不足，使員工容易產生疲勞	8/13，改善完成		
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				