

久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表

日期：109.09.11

單位：管理部

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖片				
說明	9/11 工廠一樓作業場所之滅火器遭阻擋違反消防法及職安法，且影響緊急之使用	9/18 已將滅火器移位。	9/11 工廠餐廳多處有蜘蛛網未清掃，影響衛生	9/15 已清除蜘蛛網。
圖片				
說明	9/11 工廠兩台貨梯保養紀錄表未更新	9/14 已更新保養紀錄表。	9/11 工廠一樓舊總機門口有蜘蛛網未清掃	9/15 已清除蜘蛛網。
圖片				
說明	9/11 緊急洗眼淋浴設備設置位置不當，且設備未符合標準	9/18 已移除標示。	9/11 同仁反應工廠廁所小便斗及馬桶長期惡臭髒汙未清掃乾淨	9/15 小便斗已清掃乾淨。
圖片				
說明	9/11 工廠多台飲水機之飲用水設備維護紀錄表資訊未填寫完整	9/18 已補齊資料。		