

# 久裕興業科技股份有限公司

## 6S 查核表

日期：109.09.18

單位：管理部



	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖 片				
說 明	9/18 工廠一樓超音波洗淨機旁電盤未設置隔板，有致感電之虞	9/28 改善完成		
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				

# 久裕興業科技股份有限公司

## 6S 查核表

日期：109.09.18

單位：製造課

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖 片				
說 明	9/18 地面垃圾須加強清掃	9/18 打掃完成		
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				