

久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表


日期：1091023 單位：管理部

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖片				
說明	回收區標示褪色，字跡淡化已無法辨識。	10/30 已改善	工廠 1F 走道上的照明燈插座脫落。	10/30 已改善
圖片				
說明	工廠員工餐廳冰箱未設立「冰箱使用公約」規範。	10/30 已改善		
圖片	  	 		
說明	廢水設備施工完後未將新設立及異動的設備註明標示。	10/30 已改善		

久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表

日期：1091023 單位：安全衛生室

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖片				
說明	警告標示已褪色，字跡淡化無法辨識。	10/30 已改善		
圖片				
說明				
圖片				
說明				
圖片				
說明				