久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表

日期：1091106 單位：品保部

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖片				
說明	品保部線鋸機設備點檢表未落實執行點檢。	11/10 已更新點檢表。		
圖片				
說明				
圖片				
說明				
圖片				
說明				

表單編號：M400-22　　版本：第一版

久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表

日期：1091106 單位：管理部

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖片				
說明	工廠往餐廳方向樓梯多處蜘蛛網未清潔。	11/10 已將其清除。		
圖片				
說明				
圖片				
說明				

表單編號：M400-22　　版本：第一版