久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表

日期：1100305 單位：銑床組

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖片				
說明	CNC 現場工作人員未落實佩戴安全防護具。	3/8 已落實佩戴護具。		
圖片				
說明				
圖片				
說明				
圖片				
說明				

表單編號：M400-22　　版本：第一版