

久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表

日期：1100423 單位：管理部

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖片				
說明	工廠一樓車銑削區域滅火器之一皮管已斷裂不能使用。且該狀況已放置達一個月以上。	4/28 已更換滅火器。		
圖片				
說明				
圖片				
說明				