

久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表

日期：1100709 單位：廠務部

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖 片				
說 明	1.物料落地。 2.刀具防護罩應汰舊換新。	7/14 已更新防護罩，並將落地物料移除。		
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				
圖 片				
說 明				

久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表

日期：1100709 單位：管理部

	缺失	復原查核	缺失	復原查核
圖片				
說明	工廠大門兩圓柱上方久裕招牌破損，有損企業形象。	7/14 回覆預計 7/23 更新完成。 7/19 已拆招牌。 7/28 已更新招牌。		
圖片				
說明	工廠排風扇油污堆積嚴重。	7/12 有請廠商清洗其中一台，陸續會完成全部排風扇。		
圖片				
說明	工廠往品保辦公室樓梯處鐵捲門上方佈有蜘蛛網。	7/12 已清除蜘蛛網。		
圖片				
說明				