

久裕興業科技股份有限公司

6S 查核表

日期：1100917 單位：管理部

	缺失	復原查核
<p>圖片</p>	 <p>壓力表指針向左偏可得知 內部壓力已明顯不足</p> 	
<p>說明</p>	<p>置於巨觀作業區之滅火器， 壓力已明顯流失且按壓處及瓶 身嚴重鏽蝕。</p>	<p>9/23 已更新滅火器。</p>