

# 久裕興業科技股份有限公司

## 6S 查核表

日期：1100924 單位：管理部

	缺失	復原查核
圖片		
說明	工廠 1F 車削組走道旁柱子上，設置之緊急逃生出口指示燈，電線斷裂失去功效。	9/27 已改善完成。